

T.C.NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

İstem No : 113177 23.03.2026  
Alım No : 26/558  
Talep Eden Birim : PATOLOJİ LABORATUVARI  
Konu : PATOLOJİ LABORATUVARI İÇİN 2 KALEM HİZMET ALIM  
Son Teslim Tarih & Saat : 30.03.2026 14:00

İHTİYAÇ LİSTESİ

| Sıra No | Malzeme Cinsi                         | Açıklama | Resmi Kodu | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutarı |
|---------|---------------------------------------|----------|------------|---------|--------|--------------|---------------|
| 1       | BLOK YAZMA CİHAZI TAMİR BAKIM ONARIMI |          |            | 1,00    | ADET   |              |               |
| 2       | LAM YAZMA CİHAZI TAMİR BAKIM ONARIMI  |          |            | 1,00    | ADET   |              |               |

AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLAR İDARİ ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ OLUŞTURMAKTADIR.  
DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TEKLİF VEREN FİRMALAR İDARİ ŞARTNAMEDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.

- 1.Proforma asılları son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 2.Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce Satınalma birimine teslim edilecektir.
- 3.Firma asıl teklif proformaları firma antetli kağıdına tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası,kdv hariç , imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak verilecektir.Faks yolu ile teklif gönderilebilir.
- 4-Teklifler KDV siz olarak verilecektir.
- 5-Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
- 6-Firmaların 15 günden uzun süren malzeme teslimatlarında teslim süresini belirtmeleri gerekmektedir.
- 7,Doğrudan Temin birimi olarak kargo ile malzeme ve fatura teslimatı kabul edilmemektedir.
- 8,Ödemeler ; Döner sermaye hesaplarımızdaki nakit durumuna göre,Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu ödeme planı çerçevesinde yapılacaktır.

NOT:

1-THERMO marka SLIDEMATE AS model lam yazma cihazının driver board kartı arızalıdır. Cihaz yazma işlemini yapmamaktadır.

2-THERMO marka PRINTMATE AS 150 model Blok yazma cihazının yazıcı kafası arızalıdır. Yazıcı kafasının değişmesi gerekmektedir.